

LAUDO DE AVALIAÇÃO
Patio IQO 3060

Glademir Karpinski
Engenheiro Mecânico
Especialista em Segurança do Trabalho

SUMÁRIO

1. Apresentação.....	4
2. Laudo Técnico.....	4
3. Finalidade.....	4
4. Informações complementares	4
5. Histórico.....	5
6. Análise	5
7. Conclusão.....	6
8. Apêndice	7
8.1. Foto 1	7
8.2 Foto 2	7
8.3 Foto 3	8
8.4 Foto 4	8
8.5 Foto 5	8
8.6 Foto 6	9
8.7 Foto 7	9
8.8 Foto 8	9
8.9 Foto 9	10
8.10 Foto 10	10
8.11 Foto 11	10
8.12 Foto 12	11
8.13 Foto 13	11
8.14 Foto 14	11
8.15 Foto 15	12
8.16 Foto 16	12
8.17 Foto 17	12
8.18 Foto 18	13
8.19 Foto 19	13
8.20 Foto 20	13
8.21 Foto 21	14

Glademir Karpinski

Engenheiro Mecânico
Especialista em Segurança do Trabalho
MBA em Gestão Ambiental

8.22 Foto 22	14	
8.23 Foto 23	14	
8.24 Foto 24	15	3
8.25 Foto 25	15	
8.26 Foto 26	15	
8.27 Foto 27	16	
8.28 Foto 28	16	
8.29 Foto 29	16	
8.30 Foto 30	17	
8.31 Foto 31	17	
8.32 Foto 32	17	
8.33 Foto 33	18	
8.34 Foto 34	18	
8.35 Foto 35	18	
8.36 Foto 36	19	
8.37 Foto 37	19	
8.38 Foto 38	19	
8.39 Foto 39	20	
8.40 Foto 40	20	
8.41 Foto 41	20	
8.42 Foto 42	21	
8.43 Foto 43	21	
8.44 Foto 44	21	
8.45 Foto 45	22	
8.46 Foto 46	22	
8.47 Foto 47	22	
9. Anexo	23	
9.1. ART	23	

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

1. Apresentação

Glademir Karpinski, Engenheiro Mecânico, Especialista em Segurança do Trabalho, inscrito no CREA nº RS083466. Vem expor e o que segue:

O contratante solicita a confecção de um laudo de avaliação de um veículo, marca Fiat, modelo Palio ELX FLEX, placas IQO-3060, cap 5p, 86 CV, Renavam 196296196, chassi 9BD17140MA5598045, ano 2010/2010, cor branca, de propriedade da Prefeitura Municipal de Carlos Gomes, conforme fotos no apêndice.

2. Laudo Técnico

Contratante

Prefeitura Municipal de Carlos Gomes

Município de Carlos Gomes - RS

3. Finalidade

A finalidade do presente laudo é fornecer uma avaliação de mercado do veículo acima caracterizado.

4. Informações complementares

Data da vistoria: 09/04/2019

Local da vistoria: Município de Carlos Gomes

5. Histórico

Aos nove dias, do mês de abril, do ano de dois mil e dezenove, o Sr. Prefeito Municipal da cidade de Carlos Gomes, incumbiu o signatário, o Eng. Glademir Karpinski, a tarefa de realizar um laudo de avaliação de mercado do veículo acima caracterizado.

Teve-se acesso ao veículo em questão, com fotos no apêndice.

6. Análise

Foi realizada a análise do veículo em questão, na lataria, motor, parte elétrica, caixa de câmbio, suspensão, freio, equipamentos de segurança, pneus, revestimento interno, painel, na qual foi constatado o valor aproximado de mercado, observando os itens a seguir:

Item	Avaliação	Descrição
Estado geral do veículo	C	Seu estado geral é ruim.
Estofamento	C	Seu estado é ruim.
Painel (ponteiros e lâmpadas indicadoras)	C	Seu estado é ruim, necessita limpeza e reparos.
Faróis e Lâmpadas em geral	C	Seu estado é ruim, faróis ruim.
Sinaleiras	C	Seu estado é ruim, faltando traseira esquerda.
Funilaria	C	Seu estado é ruim, amassados, trincos, soldas diversas.
Assoalho	C	Seu estado é ruim, batidas de pedras e amassados diversos.
Motor	C	Seu estado é ruim, necessita de reparos.
Caixa de Transmissão	B	Seu estado é regular, apresentando dificuldade de engate das marchas.
Freio dianteiro	C	Seu estado é ruim
Freio traseiro	C	Seu estado é ruim
Suspensão dianteira	C	Seu estado é ruim
Suspensão traseira	C	Seu estado é ruim
Pintura	C	Seu estado é ruim.
Pneus (desgaste e calibração)	B	Seu estado regular.
Ventilação	C	Seu estado é ruim.
Paracheque dianteiro	C	Seu estado é ruim.
Paracheque traseiro	C	Seu estado é ruim.
Buzina	C	Seu estado é ruim, não possui.

Glademir KarpinskiEngenheiro Mecânico
Especialista em Segurança do Trabalho
MBA em Gestão Ambiental

Item	Avaliação	Descrição
Estepe/chave de roda/triângulo	C	Faltam itens.
Limpador de parabrisa (palhetas, esguicho e nível da água)	C	Necessita reparos
Extintor	C	Seu estado é ruim
Pedal de embreagem (altura e pressão)	C	Apresenta-se com desgaste.
Freio de mão	C	Seu estado é ruim.
Parte elétrica	C	Seu estado é ruim.
Forração interna	C	Seu estado é ruim.
Rolamento das rodas	C	Necessita de revisão.
Sistema de exaustão (vazamento, corrosão e suportes)	C	Necessita de revisão.
Documentação	A	Documentação em dia

Legenda: A – Bom B – Regular C – Ruim

6

7. Conclusão

Em face ao exame pericial realizado, e com base na análise do item 6 e pesquisa de mercado, no veículo acima caracterizado, conclui-se que, o mesmo apresenta um valor aproximado de mercado de aproximadamente R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais).

Sendo o presente laudo impresso, via computador, encerrado e lavrado em 18 de abril do corrente ano, contendo 23 (vinte e três) páginas, numeradas sequencialmente, impressas e rubricadas no anverso, com 47 (quarenta e sete) fotos no apêndice, ART, em anexo.



Eng. Glademir Karpinski

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

8. Apêndice

8.1. Foto 1

7



8.2 Foto 2



Glademir Karpinski

Engenheiro Mecânico
Especialista em Segurança do Trabalho
MBA em Gestão Ambiental

8.3 Foto 3



8.4 Foto 4



8.5 Foto 5



Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

Glademir Karpinski

Engenheiro Mecânico
Especialista em Segurança do Trabalho
MBA em Gestão Ambiental

8.6 Foto 6



8.7 Foto 7



8.8 Foto 8



Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

8.9 Foto 9



8.10 Foto 10



8.11 Foto 11



8.12 Foto 12



8.13 Foto 13



8.14 Foto 14



Glademir Karpinski

Engenheiro Mecânico
Especialista em Segurança do Trabalho
MBA em Gestão Ambiental

8.15 Foto 15



8.16 Foto 16



8.17 Foto 17



8.18 Foto 18



8.19 Foto 19



8.20 Foto 20



8.21 Foto 21



8.22 Foto 22



8.23 Foto 23



8.24 Foto 24



8.25 Foto 25



8.26 Foto 26



8.27 Foto 27



8.28 Foto 28



8.29 Foto 29



8.30 Foto 30



8.31 Foto 31



8.32 Foto 32



8.33 Foto 33



8.34 Foto 34



8.35 Foto 35



8.36 Foto 36



8.37 Foto 37



8.38 Foto 38



8.39 Foto 39



8.40 Foto 40



8.41 Foto 41



8.42 Foto 42



8.43 Foto 43



8.44 Foto 44



8.45 Foto 45



8.46 Foto 46



8.47 Foto 47



Glademir Karpinski

Engenheiro Mecânico
Especialista em Segurança do Trabalho
MBA em Gestão Ambiental

9. Anexo

9.1. ART

23

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul		ART Número 10155641	
Tipo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL	
Convênio: NÃO É CONVÊNIO		Motivo: NORMAL	
Cadastro			
Carteira: R5003490		Profissional: GLADEMIR KARPINSKI	
RNP: 200007872		Título: Engenheiro Mecânico Especialista de Segurança do Trabalho	
Empresa: NENHUMA EMPRESA		E-mail: glademir.karpinski@gmail.com	
		No.Reg: .	
Contratante			
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES		E-mail: mda@carlsgomes.rs.gov.br	
Endereço: RUA PADRE ESTEVÃO VONSGOSKI 409		Telefone: (54) 3013-4138	
Cidade: CARLOS GOMES		CEP/CNPJ: UF: RS	
Identificação da Obra/Serviço			
Proprietária: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES		CPF/CNPJ: UF: RS	
Endereço da Obra/Serviço: RUA PADRE ESTEVÃO VONSGOSKI 409 Município Carlos Gomes		CEP: UF: RS	
Cidade: CARLOS GOMES		Bairro: CEP: UF: RS	
Finalidade: PÚBLICO		Vlr Contrato(R\$): 2.000,00	
Data Início: 09/04/2019		Pres.Fim: 26/04/2019	
Banco: R\$:		Banco: R\$:	
Est.Classe:		Est.Classe:	
Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quantidade	Unid.
Avaliação	Veículos Automotores - Ônibus		
Avaliação	Máquinas, Equipam. e Implementos Agrícolas ou Florestas		
Avaliação	Veículos Automotores		
Avaliação	RU/CATA		
Visitas	Máquinas, Equipam. e Implementos Agrícolas ou Florestas		
Visitas	Máquinas/Redutoras		

ART registrada (paga) no CREA-RS em 18/04/2019

	Declaro serem verdadeiras as informações acima	De acordo
Lugar e Data	GLADEMIR KARPINSKI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS GOMES
	Profissional	Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODERÁ SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK CIDADÃO - ART CONSULTA

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com